

















# 付近見取図

# 記入例




## 凡例

-  行為地
-  道路・公園等の公共施設  
(行為地に接するもの、周辺地域にある主要なもの)
-  道路
-  公園
-  公共施設
-  目標となる地物
-  海
-  河川
-  高台・眺望点
-  グスクロード
-  稜線
-  周辺の景観資源  
(景観計画第2章の景観資源を参考にプロット)
-  自然景観
-  歴史景観
-  暮らし景観



## 付近現況説明資料

### ①現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面



### ②2方向以上から行為の場所を撮影したもの

【写真A】「敷地西側道路交差点から撮影」

- ・行為地はアスファルト敷きの野外駐車場として利用している（建築物等はない）。
- ・敷地内に緑や歴史・文化的な資源はない。



【写真B】「敷地北側から撮影」

- ・行為地の北側は野外駐車場に面している。
- ・周辺の敷地は、主に住宅として利用されている。



【写真C】「敷地東側から撮影」

- ・行為地の外周はブロック塀を設置している。周辺の建物の色はパステルカラーが多い。



### ③行為の場所周辺を含めて撮影したもの

【写真D】：西側周辺

・行為地西側の道路には歩道があり、街路樹・生垣が植えられている。



【写真E】：西側高台から

・周辺にある建物は2～3階が多い。緑が多く、閑静で環境もよい住宅地である。



# 眺望景観状況説明図


(1) 行為地周辺の眺望点の状況

## 記入例



(2) 眺望点から見える行為地の状況

写真①：安慶名城跡から行為地方向を眺める



現在駐車場である行為地はグスクから見えない。4階建てにすると上部がグスクから見えるおそれがある。外壁の色彩や屋上に設置する建築設備の遮蔽などの工夫が必要と思われる。

写真②：行為地から安慶名城跡方向を眺める



現在、行為地(地上)から安慶名城跡は見えない。将来、4階建てになると、3~4階からグスクの一部が見える(写真は付近の4階建ての建物に上って撮影)

### 凡例

- 行為地
- 行為地から見える眺望点
- 行為地から見えない眺望点
- ↔ 眺望点から見える範囲

