

質問回答書	
公告番号 う教施第332002号	件名 うるま市立中学校照明設備LED化事業
回答日 令和7年3月7日	
質問事項	回答事項
既存照明のソケット劣化が見つかった場合、メーカーに確認したところ現在ソケットの製造は行っていないと回答がありましたので、同等の器具本体取り換えで検討してよいでしょうか。	はい、よろしいです。
既存照明の目視点検で確認できない箇所（ソケット裏の半田部分劣化等）が原因でリース開始後にLEDランプ以外の原因で不点灯が起きた場合の修繕費用はどのようにお考えですか。	LED取替後の検査後に不点灯であれば発注者が当該箇所の修繕をいたしますが、「うるま市立中学校照明設備LED化事業に係る仕様書 2. 仕様（1）規格、品質について」にあるとおり、劣化した配線（長期の使用に耐えられないもの）については交換し、落下等の危険がないよう安全に設置してください。