

公立学校施設の耐震診断結果(耐震化の必要な施設)

■小中学校

令和3年4月1日 現在

番号	学校名	棟番号	階数	建物区分	構造	建築年	保有面積	耐震診断			耐力度調査		備考
								診断区分	Is値	Ctu・SD値	調査年度	点数	
1	具志川小学校	12	2	校舎	R	S55.9	1,530	2次	0.51	0.4			
2		13	2	校舎	R	S56.3	1,731	2次	0.42	0.3			
3	与那城小学校	20	3	校舎	R	S54.3	1,326				H21	3,771	
4	具志川東中学校	3-1	3	校舎	R	S56.8	1,396	2次	0.16	0.21			
5	与勝第二中学校	4	2	体育館	R	S51.3	1,045				H19	4,889	

■幼稚園

番号	施設名	棟番号	階数	建物区分	構造	建築年	保有面積	耐震診断			耐力度調査		備考
								診断区分	Is値	Ctu・SD値	調査年度	点数	
1	城前幼稚園	1-1	1	園舎	R	S46.11	270				H25	4,028	
2		2-1	2	園舎	R	S52.3	364				H25	4,372	
3	兼原幼稚園	2	2	園舎	R	S56.8	794	2次	0.43	0.28			

【参考】 8棟(旧耐震基準で耐震性のある施設) 【Is値 \geq 0.525, Ctu \times SD値 \geq 0.263】
(小中学校:6棟・幼稚園2棟)

番号	施設名	棟番号	階数	建物区分	構造	建築年	保有面積	耐震診断			耐力度調査		備考
								診断区分	Is値	Ctu・SD値	調査年度	点数	
1	兼原小学校	14	3	校舎	R	S57.2	2,755	2次	0.80	0.33			
2		15	3	校舎	R	S58.3	2,826	2次	0.61	0.27			
3		16	3	校舎	R	S59.3	1,288	2次	0.73	0.33			
4	あげな幼稚園	2	1	園舎	R	S55.3	695	2次	1.31	1.36			
5	中原幼稚園	1	1	園舎	R	S55.3	694	2次	0.73	0.78			

注記

構造欄の「R」は鉄筋コンクリート造を示します。

Is値：構造耐震指標【Is値 \geq 0.525】→耐震性有

Ctu \times SD値：累積強度・建物形状指標【Ctu \times SD値 \geq 0.263】→耐震性有