

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設委員会 所管事務調査                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【日時】                                                                                 | 令和6年8月21日(水)10時30分～16時00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 【場所】                                                                                 | ①株式会社沖縄クボタ化成 工場視察<br>②藪地島 土砂崩れ被災現場視察<br>③勝連平敷屋 市道勝連2－1号線地すべり被災現場<br>④喜仲 陳情対象里道現場視察<br>⑤赤野中継ポンプ場                                                                                                                                                                                                                                      |
| 【内容】                                                                                 | ①株式会社沖縄クボタ化成工場にて高密度ポリエチレン管の生産現場を見学。その後、座学にて高密度ポリエチレン管の特徴やメリットの説明、また同社が製造している他製品について説明を受けた。<br>②藪地島の道路土砂崩れの現状について、現地にて道路整備課、維持管理課職員により説明を受け、被害の状況、調査の進捗、今後の展望などを確認した。<br>③市道勝連2－1号線の地すべり現場について、道路整備課、維持管理課職員により説明を受け、被害の状況、調査の進捗、今後の展望などを確認した。<br>④喜仲にある里道の現状について、繁茂状況、通行の可能性などを確認した。<br>⑤赤野中継ポンプ場にて、令和6年6月に発生した汚水の逆流について、現場の状況を確認した。 |
| 【写真】<br>①株式会社沖縄クボタ化成 工場視察                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

②藪地島 土砂崩れ被災現場視察



③勝連平敷屋 市道勝連2-1号線地すべり被災現場



④喜仲 陳情対象里道現場視察



⑤赤野中継ポンプ場

