

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両外観

正面



車両外観

後面



車両外観

右側面



車両外観

左側面

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両外観

対空表示【屋根部分】



車両装備

メインストレッチャー



車両装備

サブストレッチャー

・左スライドドア側内部への収納状態



車両装備

電子サイレンアンプ

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両装備

赤色警光灯

車両フロント上部



車両装備

赤色警光灯

ルーフ後方左側面



車両装備

赤色警光灯

ルーフ後方左側面



車両装備

消火器

運転席シート後方

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



救急用電装

赤色点滅灯



救急用電装

モーターサイレン



救急用電装

フレキシブルマイクフォン



救急用電装

バックドア停止表示灯

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



高度救命処置用資器材等取付

メインストレッチャー固定装置



高度救命処置用資器材等取付

メインストレッチャー輸液スタンド

・ガートル架キット【差し込みタイプ】



高度救命処置用資器材等取付

メインストレッチャーサイドアーム

・起立固定時




高度救命処置用資器材等取付

メインストレッチャーサイドアーム

・傾倒固定時

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



高度救命処置用資器材等取付

4 アネロイド血圧計固定装置



高度救命処置用資器材等取付

5 観察モニター固定装置【ライフパック15】

8 人工呼吸器固定金具【アンサー】



高度救命処置用資器材等取付

6 加湿流動計吸入装置



高度救命処置用資器材等取付

7 電動式固定装置

レールダルLSU4000用

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



高度救命処置用資器材等取付

9 輸液ポンプ取付【固定用ポール】



高度救命処置用資器材等取付

酸素ボンベ収納庫



高度救命処置用資器材等取付

11 ステンレス製トレイ

手洗い装置収納改造含む



高度救命処置用資器材等取付

ステンレス製トレイ

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



室内収納設備

1 大型収納庫(縦型収納庫)

棚段・ホワイトボード・収納ネット・ベルト含む



室内収納設備

2 アクリル製扉付収納庫(右フロント)



室内収納設備

3 アクリル製扉付収納庫(右リヤ)



室内収納設備

4 アクリル製扉付収納庫(左フロント)

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



室内収納設備

5 アクリル製扉付収納庫(左・リヤ)



室内収納設備

6 アクリル製扉付収納庫(右・窓下収納庫)



室内収納設備

7 アクリル製扉付収納庫(助手席後部)



室内収納設備

8 ペーパーホルダー

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



室内収納設備

9 サージカルマスク箱固定具



室内収納設備

10 手袋箱固定具



室内収納設備

11 サブストレッチャー固定ボックス増設



室内収納設備

12 1人掛け前向きシート【ハイバックシート】

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



室内収納設備

13 1人掛け後ろ向き跳ね上げシート



室内収納設備

14 2人掛けシート収納庫



室内収納設備

15 収納ネット(1人掛け前向きシート裏側)



室内収納設備

16 救命浮き輪

※従来救命浮き輪の製造中止により、写真の物品へと変更となった為、運転席上部への固定具を廃止し、車内積載とする。

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



室内収納設備

17 運転室天井ネット取り付け

運転席、助手席天井部



室内収納設備

18 小型収納庫

防水型携帯無線機収納



室内収納設備

19 助手席後部収納庫上部

※奥側のスペース



室内収納設備

20 傷病者室天井収納ネット

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



室内収納設備


21 スクープストレッチャー・バックボード固定装置



室内収納設備

22 バックドアストラップ

長×1、短×1



室内収納設備

23 輸液ビンホルダー



室内収納設備

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



傷病者室内設備

1 アシストグリップ【ルーフサイド収納庫側】

右側前方

右側後方




傷病者室内設備

1 アシストグリップ【バックドア開口部】

白色(上部)

メッキ(下部)



傷病者室内設備

2 C型フック

傷病者室右壁面



傷病者室内設備

3 傷病者室内床防水加工

ロンリユーム貼り

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



傷病者室内設備

4 窓ガラス遮光加工

傷病者室左サイド



傷病者室内設備

4 窓ガラス遮光加工

リアウインドデフォグガー



傷病者室内設備

5 フロアマット

運転席・助手席



傷病者室内設備

6 クリップボード入れ

助手席後部

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



傷病者室内設備

7 シートビニール張り

傷病者室左サイド



傷病者室内設備

7 シートビニール張り

後ろ向きシート



傷病者室内設備

7 シートビニール張り

ハイバックシート



傷病者室内設備

7 シートビニール張り

傷病者室左サイド

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両外装

1 消防マーク



車両外装

2 レスキューキット

右側スライドドア部



車両外装

3 フロントアンダーミラー



車両外装

4 助手席アウトサイドミラー・サイドバイザー取り付け

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両外装

5 旗立て



車両外装

6 泥よけ



車両外装


7 リアバンパープロテクター

8 リアステッププロテクター

ステップ最後部の白い部分

9 乗降用バックステップ滑り止め

ステップの黒い部分



車両外装

10 アルミステップ取り付け(フロント左右)

11 アルミステップ取り付け(左サイド)

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両電装

1 ドライブレコーダー



車両電装

2 電流・電圧計

電流計(左側)

電圧計(右側)

31 外部電源入力時エンジンスタート制御表示


中央のシルバープレート内(点灯時オレンジ)



車両電装

3 バックアラーム

ハンドル左下部分



車両電装

4 アワーメーター

運転席サンバイザー上部

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両電装

5 キーレスエントリーシステム



車両電装

6 助手席LED灯増設



車両電装


7 助手席マップランプ



車両電装

8 バックアイカメラ及び室内モニター

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両電装

9 車両バッテリー充電器

全自動電子バッテリー管理器

※ 目視できない。



車両電装

10 300V正弦波インバーター(左側)

11 AC100V入力コンセント



車両電装

12 AC100V出力コンセント

4箇所 8口




車両電装

13 DC12V出力コンセント

3口

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両電装

14 アナログ時計・デジタル電波時計

温度計、湿度計付き



車両電装

15 大型LED灯

4式



車両電装

16 室内調光器取り付け

17 局部照明灯(調光器付き)



車両電装


18 バックドアスポットランプ

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両電装

19 ポータブルサーチライト




車両電装

20 冷暖房装置



車両電装

21 換気装置



車両電装

22 ルーフ側面作業灯

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両電装

23 路肩灯右側 マフラー付近

左右後輪付近



車両電装

24 間欠式ワイパー



車両電装

25 ハイマウントストップランプ



車両電装

26 バックドア解放時ハザード点灯機能


令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両電装

27 コーナーセンサー取付

フロント左右



車両電装

28 サイドフラッシャーランプ

フロント左右



車両電装

29 ハロゲンフォグランプ

LEDヘッドライトと同時点灯

ボンネット内側



車両電装

30 アースボンディング

フロント左右ドア内側

ボンネット内側

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



車両電装

31 外部電源入力時エンジンスタート制御

外部電源入力中表示(オレンジランプ)

※点灯中はエンジンスタート制御中



車両電装

32 無線機用音量調整スピーカー



車両電装

34 イージークローザー

左右スライドドア及びバックドア



車両電装

35 電子ロック

令和元年度 高規格救急自動車検収写真




無線機及びGPS

無線機取り付けブラケット



無線機及びGPS

車載用無線機+無線アンテナ用配管



無線機及びGPS

送受話器取り付けブラケット

全席フロント【左上】

傷病者室左壁面【右下】



無線機及びGPS

AVM本体及びモニター取り付け

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



携帯電話及び情報整理機

1 携帯電話32GB

- ・防水機能、Bluetooth機能付き
- ・充電器×1個
- ・SDカード(64GB)×1個



携帯電話及び情報整理機

2 Bluetoothヘッドセット

- ・充電器
- ・イヤホン
- ・首掛けストラップ
- ・USBケーブル



携帯電話及び情報整理機

3 携帯電話固定装置



携帯電話及び情報整理機

4 タブレット32GB カバー付き 防水機能

- ・Wi-Fi機能のみ
- ・充電器×1個 SDカード(64GB)×1個
- ・カバー×1個

令和元年度 高規格救急自動車検収写真



その他付属品

停止表示板



その他付属品

車輪止め



その他付属品

ネームプレート



その他付属品


令和元年度 高規格救急自動車検収写真



塗装及び文字関係

1 看板文字

車両後方両側面に事業名称



塗装及び文字関係

2 防錆処理

作業実施証明書




塗装及び文字関係

3 車両赤帯

・再帰性に富んだ反射材

※フロントのみ通常材質



塗装及び文字関係
