



工種 : 着手前及び完成写真

測点 : 現場内

着手前

着手前



工種 : 着手前及び完成写真

測点 : 現場内

着手前

着手前



工種 : 着手前及び完成写真

測点 : 現場内

着手前

着手前



工種 : 着手前及び完成写真

測点 : 現場内

竣工

竣工



工種 : 着手前及び完成写真

測点 : 現場内

竣工

竣工



工種 : 着手前及び完成写真

測点 : 現場内

竣工

竣工



工種 : 床掘掘削状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

掘削状況

掘削状況



工種 : 床掘掘削状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

掘削状況

掘削状況



工種 : 床掘掘削状況

測点 : サイのゲイツ

掘削状況

掘削状況



工種 : 床掘掘削状況

測点 : サイのゲイツ

基面整正状況

基面整正状況



工種 : 床掘掘削状況

測点 : サイのゲイツ

基面転圧状況

基面転圧状況



工種 : 床掘掘削状況

測点 : 中型滑台ウェーブ 基礎1

基面転圧状況

基面転圧状況



工種 : 基礎材状況

測点 : 中型滑台ウェーブ 基礎1

基礎材転圧状況

基礎材転圧状況



工種 : 基礎材状況

測点 : 中型滑台ウェーブ 基礎2

基礎材転圧状況

基礎材転圧状況



工種 : 基礎材状況

測点 : 中型滑台ウェーブ 基礎3

基礎材転圧状況

基礎材転圧状況



工種 :均しコン施工状況

測点 :中型滑台ウェーブ 基礎1

均しコンクリート打設状況

均しコンクリート打設状況



工種 :均しコン施工状況

測点 :中型滑台ウェーブ 基礎1

均しコンクリート打設状況

均しコンクリート打設状況



工種 :均しコン施工状況

測点 :中型滑台ウェーブ 基礎1

均しコンクリート打設状況

均しコンクリート打設状況



工種 :均しコン施工状況

測点 :中型滑台ウェーブ 基礎2

均しコンクリート打設状況

均しコンクリート打設状況



工種 :均しコン施工状況

測点 :中型滑台ウェーブ 基礎2

均しコンクリート打設状況

均しコンクリート打設状況

工種 :

測点 :



工種 :均しコン施工状況

測点 :サイのゲイツ (基礎4)

均しコンクリート打設状況

均しコンクリート打設状況



工種 :均しコン施工状況

測点 :サイのゲイツ (基礎4)

均しコンクリート打設状況

均しコンクリート打設状況



工種 :均しコン施工状況

測点 :サイのゲイツ (基礎4)

均しコンクリート打設状況

均しコンクリート打設状況



工種 :遊具建て込み状況

測点 :サイのゲイツ

サイのゲイツ設置状況

サイのゲイツ設置状況



工種 :遊具建て込み状況

測点 :サイのゲイツ

サイのゲイツ設置状況

サイのゲイツ設置状況



工種 :遊具建て込み状況

測点 :サイのゲイツ

サイのゲイツ設置状況

サイのゲイツ設置状況



工種 :遊具建て込み状況

測点 :中型滑台ウエーブ 基礎2

中型滑台設置状況

中型滑台設置状況
支柱設置状況



工種 :遊具建て込み状況

測点 :中型滑台ウエーブ 基礎2

中型滑台設置状況

中型滑台設置状況
支柱設置状況



工種 :遊具建て込み状況

測点 :中型滑台ウエーブ 基礎2

中型滑台設置状況

中型滑台設置状況
支柱設置状況



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : 中型滑台ウエーブ 基礎1

中型滑台設置状況

中型滑台設置状況
階段設置状況



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : 中型滑台ウエーブ 基礎1

中型滑台設置状況

中型滑台設置状況
階段設置状況



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : 中型滑台ウエーブ 基礎1

中型滑台設置状況

中型滑台設置状況
階段設置状況



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : サイのゲイツ

サイのゲイツ設置完了

サイのゲイツ設置完了



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

中型滑台設置状況

遊具設置完了



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

中型滑台設置状況

遊具設置完了



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : サイのゲイツ

サイのゲイツ養生状況

サイのゲイツ養生状況



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

中型滑台養生状況

中型滑台養生状況



工種 : 遊具建て込み状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

中型滑台養生状況

中型滑台養生状況



工種 : 基礎生コン打設状況

測点 : 中型滑台ウェーブ 基礎1

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工種 : 基礎生コン打設状況

測点 : 中型滑台ウェーブ 基礎1

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況




工種 : 基礎生コン打設状況

測点 : 中型滑台ウェーブ 基礎1

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工種:基礎生コン打設状況

測点:中型滑台ウェーブ 基礎2

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工種:基礎生コン打設状況

測点:中型滑台ウェーブ 基礎2

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工種:基礎生コン打設状況

測点:中型滑台ウェーブ 基礎2

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工事名 R5鏡立農林公園遊具設置工事
工種 遊具施設工
測点 中型滑台ウェーブ(基礎3)
基礎生コン打設状況
(24-8-20)

工種:基礎生コン打設状況

測点:中型滑台ウェーブ 基礎3

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工事名 R5鏡立農林公園遊具設置工事
工種 遊具施設工
測点 中型滑台ウェーブ(基礎3)
基礎生コン打設状況
(24-8-20)

工種:基礎生コン打設状況

測点:中型滑台ウェーブ 基礎3

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工事名 R5鏡立農林公園遊具設置工事
工種 遊具施設工
測点 中型滑台ウェーブ(基礎3)
基礎生コン打設状況
(24-8-20)

工種:基礎生コン打設状況

測点:中型滑台ウェーブ 基礎3

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工種 : 基礎生コン打設状況

測点 : サイのゲイツ

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工種 : 基礎生コン打設状況

測点 : サイのゲイツ

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工種 : 基礎生コン打設状況

測点 : サイのゲイツ

基礎生コン打設状況

基礎生コン打設状況



工種 : 芝張状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

芝生張り状況

芝生張り状況



工種 : 芝張状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

目砂散布状況

目砂散布状況



工種 : 芝張状況

測点 : 中型滑台ウェーブ

芝生転圧状況

芝生転圧状況



工種 : 芝張状況

測点 : サイのゲイツ

芝生張り状況

芝生張り状況



工種 : 芝張状況

測点 : サイのゲイツ

目砂散布状況

目砂散布状況



工種 : 芝張状況

測点 : サイのゲイツ

芝生転圧状況

芝生転圧状況





工種 : 交付金プレート

測点 : 現場内

プレート設置状況

プレート設置状況



工種 : 交付金プレート

測点 : 現場内

プレート設置完了

プレート設置完了



工種 : 交付金プレート

測点 : 現場内

プレート設置完了

プレート設置完了